

Error memory

3 errors

Längs und Querdynamik Management

1 error

480134: SBS Funktion - Fahrtrichtung unsicher bei vx größer 2 m/s

Sitzmodul Fahrer

1 error

802A1E: Keine Sitzverstellung wegen Motorstartbedingung

Heiz-Klima Steuergerät

1 error

8011F9: Elektrischer Zuheizer: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement